Приложение 3
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и услуг на территории Нижегородской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«____»_____20____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 142»
1.2. Адрес объекта: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1656,01 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта - 1999
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016-2017г г., капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 142»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 603018, г.Нижний Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.16
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, дом 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; заболевание органов дыхания; эндокринное заболевание; заболевание крови, инвалиды с умственной отсталостью, инвалиды с расстройствами аутистического спектра
2.6 Плановая мощность: количество мест - 130 чел., обучается - 123 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом да
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Стахановская»: 30-50 м
3.2.2 время движения (пешком) от остановки транспорта «Стахановская»: 3-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые с таймером
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры тротуара от остановки Стахановская, бордюры тротуара вокруг ТЦ «Март»; бордюр тротуара с Тяблинская)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта**
1.	**Все категории инвалидов и МГ**	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

_____

_____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
города Н.Новгорода,
глава администрации
Автозаводского района

_____ А.В.Нагин
«27» января 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ ~~02-08~~)
№ 92 (02-20)

Автозаводский район г.Н.Новгорода « 25 » ноября 2019 г.
Наименование муниципального
образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 142»
1.2. Адрес объекта 603018, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.16
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1656,01 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9970 кв.м
1.4. Год постройки здания 1951 ,последнего капитального ремонта 1999
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016-2020гг , капитального -*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 142» (МКОУ «Школа №142»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603018, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.16

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Обучение по программам: начальное образование, основное общее, среднее общее образование.
2.1 Сфера деятельности образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; заболевание органов дыхания; эндокринное заболевание; заболевание крови, инвалиды с умственной отсталостью, инвалиды с расстройствами аутистического спектра
2.6 Плановая мощность: количество мест - 130 человек, обучается - 123 человека.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Со стороны Автозаводского универмага до остановки Стахановская (троллейбус 12,14, автобус 11,20,31, маршрутное такси 14,97, 29),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Стахановская»: 30-50 м
3.2.2 время движения (пешком) от остановки транспорта «Стахановская»: 3-5 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать есть -бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГ**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (К, О, С, Г, У)	Вх	1, 2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДУ - В	Ц.в.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К,) ДУ-И (О,С, У, Г)	К, Л1, Л2	11, 12, 13, 14, 24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ – И (К, О, С) ДЧ – И (Г,) ДП-И (У)	У.к., О.з., 1, 6, 7, 13, 14, 23, 25, 26, 27	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К, С) ДУ-И (У, Г, О)	Т, Г	25, 26, 27, 28
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

****** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **Д** -доступно условно, **ВНД**- недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)
4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания в ряде кабинетов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	**Все зоны и участки**	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 11.01.2016 – 31.12.2020
в рамках исполнения _____адресной программы_____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность ДУ-И (К, С), ДП-И (О, Г, У)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии
Комиссия по вопросам, связанным с формированием без барьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____не требуется__
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – не требуется;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода;
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов __ _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается
_____

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области
_ _____zhit-vmeste.ru _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____2_____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____2____ л.
3. Путей движения в здании	на _____2_____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____4____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____1_____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____1____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____14__ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____5_____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____

Руководитель рабочей группы:
Заместитель главы администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода по социальным вопросам Н.К.Матасова

Члены рабочей группы:
Начальник управления общего образования администрации
Автозаводского района города Нижнего Новгорода И.А.Белякова

Начальник сектора обеспечения функционирования
образовательных организаций управления общего
образования администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода И.Г.Алимова

Главный специалист сектора социально-трудовых
отношений администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода И.Ф.Абросимова

Директор МКОУ «Школа № 142 Н.П.Бурмистрова

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Т.Н.Кондратьева

Председатель Приокской местной Организации
«Всероссийское общество слепых» Т.В.Варанкин

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора МКОУ «Школа № 142» Н.В.Забабурина

Управленческое решение согласовано «____» _____ 2016 г. (протокол №_____)
Комиссией (название) Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

Приложение 1
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № __ от «25» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МКОУ « Школа № 142» ул. Аркадия Гайдара, д.16
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Вх	1, 2	Отсутствует разметка дороги. Отсутствие системы средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	все	Адаптация входов на территорию, либо альтернативная форма – выделение пешеходного пути при въезде через ворота с нанесением ограничительной разметки. Установка системы средств информационной поддержки.	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	Вх		1, 2, 3	На участке 15-20 м качество покрытия пешеходной дорожки не соответствует требованиям. Имеются неровности покрытия. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке. Отсутствует разметка на пути следования. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Не требуется						
1.4	Пандус (наружный)	Не требуется						
1.5	Автостоянка и парковка	Не требуется						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ-И (К, О, С, Г, У)	Вх	1, 2, 3	Ремонт текущий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать прилегающую территорию

Приложение 2
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.
Центральный вход.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Ц.в.	4,5,6	Качество поверхности не соответствует требованиям. Ступени с острыми углами. Отсутствуют тактильные средства перед входом, выполняющие предупредительную функцию (выделение цветом или фактурой). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О, С, К, Г, У	Адаптация лестницы, в том числе ремонт ступеней, установка тактильных средств, выделение краевых ступеней.	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		5,8	Не выявлено	К, О	Не требуется	Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Ц.в.	6,7	Качество покрытия поверхности не соответствует требованиям. Ширина дверного проема заужена. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4, 5.4.2)	О,С,К,Г, У	Ремонт крыльца; установка тактильных средств.	ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Ц.в.	5,6,7	Не выявлено	К,О,С	Не требуется	Не требуется
2.5	Тамбур	есть	Ц.в.	9,10	Не выявлено	К,О,С	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание. Центральный вход.	ДУ-В	Ц,в.	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 3
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	К	11, 24	Отсутствуют тактильные средства информации.	К, О, С,	Установка тактильных средств информации.	Установка
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л1, Л2	12, 13, 14	Межэтажные двери не соответствуют требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.10). Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами). Отсутствует тактильная полоса. СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	К, О, С	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней. Замена дверной перегородки.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	12, 14	Не выявлено.	К, О	Не требуется	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		11	На путях эвакуации перепады высот (пороги). Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами).	все	Устранение порогов, выделение краевых ступеней.	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД-И (К) ДУ-И (Г, У. О, С)	К, Л1, Л2	11, 12, 13, 14, 24	Ремонт текущий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	УК, 1, 6,7, 13, 14, 23, 25, 27	15, 16, 17, 18, 23	Ширина дверных проемов в мед. кабинете и в библиотеке не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4)	К, О, С	Устранение порогов. Адаптация дверных блоков	ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	О.з., 26	19, 20, 21, 22	Столовая, спортивный зал Не выявлено	К, О, С	Не требуется	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (К, О, С) ДЧ-И (Г) ДП-И (У)	УК, О.з, 1, 6, 7, 13, 14, 23, 25, 26, 27	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

_____

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвали-да (катего-рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Т	25, 26	Дверной проем не соответствует требованиям. Отсутствует кнопка вызова. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3)	К, О, С	Адаптация дверного проема, установка кнопки вызова	ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Г	27, 28	Ширина дверей меньше 0,9 м, лестничные марши не соответствуют требованиям. Высота порогов перед дверью не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012	К, О, С	Компенсационные мероприятия. Оборудование гардероба в служебном помещении	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К,С) ДУ-И (Г, У, О)	Т, Г	25, 26, 27, 28	ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № от «25» ноября 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МКОУ « Школа №142», ул. Аркадия Гайдара, д.16.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствие информационных указателей. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Укомплектование информационным и указателями и схемами здания.	Установка
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52875	С	Установка тактильных средств информации.	ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ-В			Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка тактильных и визуальных средств информации.